

# Měřič kvality vzduchu CO2 PTH-4

**Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte**


Děkujeme, že jste si zakoupili Měřič kvality vzduchu CO2 PTH-4! Tento produkt využívá senzor oxidu uhličitého na principu nedisperzní infračervené absorpce, který dokáže přesně měřit koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu s rozsahem koncentrací od 0 ppm do 5000 ppm. Dlouhodobé vdechování vysoké koncentrace oxidu uhličitého lidským tělem může snadno vyvolat hypoxické dušení. Tento produkt vás může zbavit těchto problémů. Hodí se do aut, dětských pokojíků, domácností, kanceláří.

## Specifikace

- 1) Použití nedisperzní infračervené technologie (NDIR)
- 2) Různé formy varování o kvalitě vzduchu kontrolkou a smajlíkem;
- 3) Podsvícení obrazovky se automaticky vypne za 10 minut
- 4) Velkokapacitní lithiová baterie 18650, dlouhá životnost baterie;
- 5) Podpora nabíjení USB;
- 6) Na zadní straně tohoto produktu je držák pro umístění

## Nabíjení

Při nabíjení pomocí Micro USB dodávaného s nástrojem. použijte prosím napájecí adaptér se specifikací 5V 1A. Obecně platí, že aby baterie byla plně nabitá, trvá přibližně 4 až 6 hodin. (Tyto údaje jsou pouze orientační, skutečný čas bude ovlivněn různými faktory a bude se lišit).



## Měření

Stiskněte tlačítko A, přístroj začne pracovat, na obrazovce se zobrazí hladiny oxidu uhličitého

**Tlačítko A:** Dlouhým stisknutím – zapnutí/vypnutí

**Tlačítko B:** Dlouhým stisknutím – přepínání režimu podsvícení,

Krátkým stisknutím – Podsvícení zapnuto/vypnuto

**Tlačítko A+B:** Stisknutím současně – Automatická kalibrace – dokončena po odpočítávání 200 sekund

**Při prvním použití, a než měřič zapnete, je nutné učinit tento krok!!!**

## Upozornění

Zda hodnota oxidu uhličitého překračuje normu, je indikována ikonou smajlíku a kontrolkou, jak je uvedeno v následující tabulce:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Bad                                                                               | Normal                                                                            | Good                                                                               |

Když je naměřená hodnota mezi 0-700 ppm, hodnota oxidu uhličitého patří do bezpečného rozsahu:

Když je naměřená hodnota mezi 700-1500 ppm, hodnota oxidu uhličitého patří do varovného rozsahu a vyžaduje pečlivé sledování:

Když naměřená hodnota překročí 1500 ppm, hodnota oxidu uhličitého překročí standardní a musí být otevřené okno pro větrání.

### Varovné světelné signály:

Zelená – Dobrý stav

Žlutá – Normální stav

Červená – Špatný stav